Číslo	Umístění	Materiál	Výrobce	Stav	Závady	Spínání	Hlavní jištění	Počet svítidel napojených na RVO	GPS X	GPS Y	Poznámka
RVO 1	přisazený ke zdi	plech	nezjištěno	2 - velmi dobrý		soumrakové čidlo	3xB50	143	49,4305491	17,0725163	
RVO 2	zapuštěný ve zdi	plech	Energetické strojírny k.p. Brno	4 - uspokojivý	koroze, špína	sekvenční z RVO 1	3xB20	34	49,4303762	17,0777039	
RVO 3	na stožáru	plech	Energetické strojírny k.p. Brno	4 - uspokojivý	koroze, špína	soumrakové čidlo	3xB32	34	49,427505	17,0813944	